


PEZINOK KIRAKOZÁSI ELJÁRÁSA

1. Állítsa meg az autót a mérlegnél, állítsa le a motort, húzza be a kéziféket és jöjjön a híd melletti helyiségbe a regisztrációhoz, ahol átadja a fuvarokmányokat. Ellenőrizze, hogy minden PPE megvan-e. Ha szükséges, kölcsönözheti őket. Egy járműben max. egy sofőr!



2. A regisztrációt követően a járművezető a KRESZ szerint közlekedik tovább, teljesíti a max. 20 km/h sebességkorlátozás, és be van kötve a biztonsági öv.



3. Álljon meg a fogadóterem előtt és várja meg, amíg a kezelő kinyitja a kapukat. A járművön kívüli mozgás során a PPE használata kötelező. Ha szükséges, csengessen, és várja meg a szervizt. A keverőterembe az üzemeltető hozzájárulása nélkül bemenni tilos!

4. Ha a fogadóteremben nem lehet kirakodni, az üzemeltető felkéri a gépkocsivezetőt, hogy a nagyteremben (hulladékraktárban) szálljon ki. A csarnokban a kirakodás során a vezetőnek a járműben kell tartózkodnia, ha ez nem szükséges (a jármű manipulációja).




5. **Soha ne lépjen konténerekre!** Használjon létrát a magasságban történő manipulációhoz. A hulladék kirakodása után a járművezető a KRESZ-táblák szerint halad tovább, miközben teljesíti a max. megengedett sebesség 20 km/h. A konténer tisztítása csak a hallban lehetséges. **Soha ne tisztítsa a konténert/utánfutót kívülről!**



6. A vezető megállítja a járművet a mérlegen, leállítja a motort, behúzza a kéziféket. Ezután az adminisztrációs épületben lévő mérlegrendszerhez megy, elvégzi a második mérést, és átveszi az aláírt és lepecsételt fuvarokmányokat.

7. Biztonságos utazást kívánunk!



1 – fogadóterem

2 – raktárcsarnok